| | | |
|---|---|---|
| | **GIMNASIO MADRE TRINIDAD DE CALCUTA ( Colegio GIMNASIO CALCUTA)**<br>**INSPECCIÓN DE EXTINTORES SEDE Básica SECUNDARIA Y ED. MEDIA** | Fecha: 01 de Febrero de 2025, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Inspección: 01 DE FEBRERO DE 2025** | **Hora: 10:00 A.M** | **Área/Unidad operativa: Administracion** | **Localidad: Engativa** |
| **Inspección realizada por: Ing. Carlos Eduardo Laguna Ramírez** | | **Nombre responsable unidad: Sady Mauricio Fuentes Torres** | |

| No | Area donde esta ubicado el equipo | ESTADO DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AGENTE EXTINTOR | | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Vencimiento recarga | | Manometro | | Pasador de seguridad | | Boquilla | | Manija | | Cilindro | | Pintura | | Señalización | | Ubicación | | Visibilidad | | Acceso al extintor | | | | | | | |
| | | Mes | Año | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | Buena | Mala | ABC Multiproposito | CO2 | Solkaflam | Agua presurizada | | |
| 1 | **Piso No. 1** | 1 | 2026 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | **POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 30 LIBRAS** |
| 2 | **Piso No. 1** | 1 | 2026 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | **POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 30 LIBRAS** |
| 3 | **Piso No. 2** | 1 | 2026 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | **POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 30 LIBRAS** |
| 4 | **Piso No. 3** | 1 | 2026 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | **POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 30 LIBRAS** |
| 5 | **Piso No. 4** | 1 | 2026 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | **POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 30 LIBRAS** |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ingeniero CARLOS EDUARDO LAGUNA RAMIREZ

**Firma responsable inspección**

**Firma responsable unidad operativa**